

Aktualizacja Ilustrowanej listy części - IPL



Nazwa(-y) produktu

560XP / 560XPG

Opis zmian

2013-08-26

- Osłona dłoni: wzmocniona.
- Zespół osłony sprzęgła: zaktualizowana wersja części wewnętrznych, części zespołu taśmy hamulca i napinacza piły.
- Zespół taśmy hamulca: zaktualizowana wersja, bez wycięć.
- Nowy zestaw z częściami napinacza piły łańcuchowej (śruba ślimakowa, zapadka, koło ślimakowe) z prawym gwintem. Części posiadające lewy gwint zostają usunięte, jednak są dostępne jako części zamienne do innych produktów.
- Zespół filtra powietrza: funkcja zatraskiwania się połówek filtra została zmodyfikowana tak, by zapewnić większą szczelność łączenia.
- Zespół korka wlewu: nowy rodzaj korka wlewu z odchylanym uchwytem, składanym na czas, gdy nie jest używany. Stosowany zarówno dla zbiornika paliwa, jak i oleju.
- Zespół skrzyni korbowej: wzmocniona skrzynia korbowa. Dodatkowa śruba z nową uszczelką i lepszymi zdolnościami uszczelniającymi.
- Tłumik: Nowy ulepszony tłumik, większa trwałość.
- Zespół sprzęgła: nowy, ulepszony klocek sprzęgła i nowa ulepszona sprężyna.
- Osłona (przedniego uchwyty, wersja ogrzewana): dodana wyraźna blokada, zapewniająca funkcjonowanie.
- Wał korbowy: nowy zespół części zamiennej z uwagi na nową część: łożysko igiełkowe. Patrz uwaga nr 12.
- Łożysko igiełkowe: usprawnione łożysko igiełkowe.
- Element tłumiący drgania: nowy, ulepszony.

	Numer seryjny / Data	Uwagi
Wprowadzono od	nr ser. 20132500001	Dotyczy wszystkich części poza zespołem osłony sprzęgła, taśmą hamulca i elementem tłumiącym drgania. (patrz: 2,3 i 13 powyżej).
	nr ser. 20133400001	Dotyczy zespołu osłony sprzęgła, zesp. taśmy hamulca i elementu tłumiącego drgania.

Nazwa strony	Nr ref.	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwagi
Hamulec piły i osłona sprzęgła	1	5052009-02	Osłona dłoni	5052009-01	
	5	5051990-05	Zespół osłony sprzęgła	5051990-01	
	10	5051995-02	Zespół taśmy hamulca	5051995-01	
	15	5752604-03	Zestaw napinacza piły	5752604-01	
	18	5372865-01	Śruba ślimakowa		Dostępna jako część zamienna do innych prod.
	19	5372866-01	Zapadka		Dostępna jako część zamienna do innych prod.
Gażnik i filtr powietrza	21	5370794-02	Koło ślimakowe		Dostępne jako część zamienna do innych prod.
	1	5051263-04	Zespół filtra pow (80my)	5051263-01	
	1	5051263-05	Zespół filtra pow (44my)	5051263-02	
	1	5051263-06	Zespół filtra pow (filc)	5051263-03	
Zbiornik paliwa	15	5846470-01	Element tłumiący drgania	5782274-01	Dostępny jako część zamienna do innych prod.
	19	5226200-01	Zespół korka wlewu	5441112-01	Dostępny jako część zamienna do innych prod.
Skrzynia korb.	5	5753802-06	Zespół skrzyni korb.	5753802-01	
	17	5032008-03	Śruba		6 szt. (było 5 szt.)
	26	5226200-01	Zespół korka wlewu	5441112-01	Dostępny jako część zamienna do innych prod.

Aktualizacja Ilustrowanej listy części - IPL



	31	5752700-03	Zestaw uszczelkek	5752700-02	
Tłumik	1	5819148-01	Tłumik, zestaw	5100014-02	
	4	7255380-55	Śruba		
	4		Śruba	7255376-55	Dostępna jako część zamienna do starego tłumika
	5		Tuleja	5769552-01	Dostępna jako część zamienna do starego tłumika
	6	5819185-01	Uszczelka	5051705-01	
	7	5851787-01	Deflektor	5051707-01	
	8		Podkładka	5779022-01	Dostępna jako część zamienna do starego tłumika
Sprzęgło i pompa olejowa	1	5742361-03	Zespół sprzęgła	5742361-02	
	2	5806535-02	Sprężyna sprzęgła	5806535-01	
Podgrzewane uchwyty	9	5051574-03	Ośłona	5051574-01	
Wał korbowy	1	5755452-05	Zespół wału korb.	5755452-01	
	4	5014516-01	Łożysko igiełkowe	5032563-01	Dostępne jako część zamienna do innych prod.

Uwagi

Następujące zaktualizowane części nie są w pełni wymienne:

7255380-55, śruba (nowa do tłumika). Stara śruba 7255376-55, tuleja 5769552-01 i podkładka 5779022-01 pozostają częściami zamiennymi do starego tłumika.

5806535-02, sprężyna sprzęgła. Starą sprężynę sprzęgła zastąpi nowy zespół sprzęgła.