

# Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

**372 XP X-TORQ**

Beschreibung der Änderung

Neuer Vibrationsdämpfer mit geschliffener Oberfläche auf der Metallfeder Der Kunststoffstecker wurde verändert.  
Dadurch ist das Gewinde länger, wodurch die Feder im Kunststoffstecker besser festgezogen werden kann.

Grund: Verbesserte Haltbarkeit des Vibrationsdämpfers.

Kommentare

Neue Artikel: Vibrationsdämpfer 503 63 76-03 und 503 63 76-04 (fest)


Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung
20194200001	VIBRATIONSDÄMPFER 503 63 76-03
20194200001	VIBRATIONSDÄMPFER 503 63 76-04

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neue Teilernr.	Name	Exkl. Teilernr.	Anmerkung
KRAFTSTOFFTANK	12	503 63 76-03	VIBRATIONSDÄMPFER	503 63 76-01	Neues Ersatzteil, Standard
	12	503 63 76-04	VIBRATIONSDÄMPFER	503 63 76-02	Neues Ersatzteil, fest

## KRAFTSTOFFTANK



503 63 76-03/04