

Varaosakuvasto (IPL) – päivitys



Tuotenimet

H555

Muutoksen kuvaus

1. Olemme ottaneet käyttöön uuden kytkinkokoonpanon 589 80 90-02, jossa on entistä parempi kulutuskestävyys.

Kommentit

Tämä muutos on täysin vaihdettavissa.

Käytössä alkaen

Sarjanumero/päivämäärä	Huomautus
Sarjanumero 20193500305	Koskee kytkinkokoonpanoa 589 80 90-02.

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	Viitenro	Uusi osanumero	Nimi	Vanha osanumero	Huomautus
Kytkin ja öljy pumppu	1	589 80 90-02	Kytinkokoonpano	589 80 90-01	