

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom du/des produit(s)

545 Mark II, 545G Mark II

Description de la modification

1. Nouvelle pièce de rechange : bloc embiellé 595 94 50-02 ajouté.
2. Page des détails du carburateur : clarifiée et redessinée.
Page du carburateur et du filtre à air clarifiée et redessinée.

Commentaires

--

Introduction depuis

Numéro de série/date	Remarque

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf.	Nouvelle réf.	Nom	Sauf référence	Remarque
BLOC EMBIELLÉ	1	595 94 50-02	Bloc embiellé		