

Atualização da Lista de peças ilustrada - IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

572XP/XPG

Descrição da alteração

O punho em arco da cobertura da embraiagem tem uma nova cor. A cor prateada metalizada rugosa era prateada metalizada.

Motivo: A cor da cobertura da embraiagem é a mesma do cárter.

A etiqueta da cobertura da embraiagem foi removida. O logótipo da Husqvarna foi incluído na cobertura da embraiagem.

Comentários

Os novos artigos CONJUNTO DA COBERTURA DA EMBRAIAGEM 594 90 78-02, COBERTURA DA EMBRAIAGEM 537 17 26-04 e CONJUNTO DA COBERTURA DA EMBRAIAGEM 537 33 10-07 são totalmente permutáveis.

Introduzidos a partir de

Número de série/data	Comentário
08-19-2019	PUNHO EM ARCO DO CONJUNTO DA COBERTURA DA EMBRAIAGEM 594 90 78-02
08-19-2019	COBERTURA DA EMBRAIAGEM 537 17 26-04
08-19-2019	CONJUNTO DA COBERTURA DA EMBRAIAGEM 537 33 10-07

Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref.	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Comentário
COBERTURA DA EMBRAIAGEM	1	594 90 78-02	PUNHO EM ARCO DO CONJUNTO DA COBERTURA DA EMBRAIAGEM	594 90 78-01	
	2	537 17 26-04	PUNHO EM ARCO DA COBERTURA DA EMBRAIAGEM	537 17 26-03	
	4	525 88 74-02	PARAFUSO CITXPANT	526 22 18-01	
	8		ETIQUETA	537 03 38-03	
PUNHO EM ARCO	13	537 33 10-07	CONJUNTO DA COBERTURA DA EMBRAIAGEM PUNHO EM ARCO	537 33 10-05	
	16	525 88 74-02	PARAFUSO CITXPANT	526 22 18-01	
PUNHO EM ARCO AQUECIDO	13	537 33 10-07	PUNHO EM ARCO DO CONJUNTO DA COBERTURA DA EMBRAIAGEM	537 33 10-05	