

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom du/des produit(s)

572XP/XPG

Description de la modification

Nouvelle couleur de la poignée arquée du carter d'embrayage. La couleur argent métallisé rugueux remplace argent métallisé.

Raison : Même couleur sur le carter d'embrayage que sur le carter moteur.

Étiquette du carter d'embrayage retirée. Le logo Husqvarna est présent dans le carter d'embrayage.

Commentaires

Les nouveaux articles ENSEMBLE DE CARTER D'EMBAYAGE 594 90 78-02, CARTER D'EMBAYAGE 537 17 26-04 et ENSEMBLE DE CARTER D'EMBAYAGE 537 33 10-07 sont entièrement interchangeables.

Introduction depuis

Numéro de série/date	Remarque
19/08/2019	POIGNÉE ARQUÉE D'ENSEMBLE DE CARTER D'EMBAYAGE 594 90 78-02
19/08/2019	CARTER D'EMBAYAGE 537 17 26-04
19/08/2019	ENSEMBLE DE CARTER D'EMBAYAGE 537 33 10-07

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf.	Nouvelle référence	Nom	Sauf référence	Remarque
CARTER DE L'EMBAYAGE	1	594 90 78-02	POIGNÉE ARQUÉE D'ENSEMBLE DE CARTER D'EMBAYAGE	594 90 78-01	
	2	537 17 26-04	POIGNÉE ARQUÉE DE CARTER D'EMBAYAGE	537 17 26-03	
	4	525 88 74-02	VIS CITXPANT	526 22 18-01	
	8		ÉTIQUETTE	537 03 38-03	
POIGNÉE ARQUÉE	13	537 33 10-07	ENSEMBLE DE CARTER D'EMBAYAGE POIGNÉE ARQUÉE	537 33 10-05	
	16	525 88 74-02	VIS CITXPANT	526 22 18-01	
POIGNÉE ARQUÉE CHAUFFÉE	13	537 33 10-07	POIGNÉE ARQUÉE D'ENSEMBLE DE CARTER D'EMBAYAGE	537 33 10-05	