

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

H555

Opis zmiany

1. Zaprezentowaliśmy nowy zespół sprzęgła 589 80 90-02 o poprawionej konstrukcji, odporniejszej na zużycie.

Komentarze

Te zmiany są w pełni wymienne.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwagi
Nr seryjny 20193500305	Dotyczy zespołu sprzęgła 589 80 90-02.

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr ref.	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwagi
Sprzęgło i olej pompa	1	589 80 90-02	Zespół sprzęgła	589 80 90-01	