

# Esploso ricambi illustrato - Aggiornamento IPL



Nome del prodotto

**H555**

Descrizione della modifica

1. Abbiamo introdotto una nuova frizione, complessivo 589 80 90-02 con un design migliorato per quanto riguarda la resistenza all'usura.

Commenti

Questa modifica è completamente intercambiabile.

Introdotta a partire dal

<b>Numero di serie/data</b>	<b>Nota</b>
N. S. 20193500305	Valido per la frizione, complessivo 589 80 90-02.

Aggiornamenti IPL

<b>Titolo pagina</b>	<b>Rif. n.</b>	<b>Nuovo codice</b>	<b>Nome</b>	<b>Codice escl.</b>	<b>Nota</b>
Frizione e olio pompa	1	589 80 90-02	Frizione, complessivo	589 80 90-01	