

Ілюстрований список запчастин - оновлення IPL



Назва виробу(-ів)

545FX

Опис заміни

1. Збільшено довжину різьби гвинта кріплення картера (30 мм), щоб подовжити ресурс.
2. Змінено прокладку картера, яка застосовується і на інших моделях.
3. Збільшено жорсткість пружини, завдяки чому зчеплення спрацьовує при більшій швидкості.

Коментарі

1. Деталі взаємозамінні із с/н 201645000000.
2. Деталі взаємозамінні із с/н 20151601101.
3. Деталі повністю взаємозамінні.

Представлено починаючи з

Серійний номер / Дата	Примітка
201645000000	Гвинт
20151601101	Прокладка картера
2017-02	Зчеплення у к-ті

Оновлення IPL

Назва сторінки	Номер	Новий артикул	Назва	Старий артикул	Примітка
Картер	7	725 53 35-55	Гвинт	725 53 33-55	
Картер	6	588 57 41-01	Прокладка картера	587 20 68-01	
Зчеплення	8	588 46 66-01	Зчеплення у к-ті	503 95 35-01	