

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom du/des produit(s)

545 RXT

Description de la modification

1. M6x65 remplace M6x60.
2. Le capot de protection a été retiré du kit hiver.
3. La vis et le conducteur d'air de refroidissement ne sont plus inclus dans le kit de démarrage, mais sont fournis en tant que pièces détachées.

Commentaires

1. Interchangeabilité complète. Pour obtenir les instructions, consultez les bulletins de service.

Introduction depuis

Numéro de série/date	Remarque
2011-09	Vis 725 23 83-81
2014-01	Capot de protection 575 94 80-01 retiré
	Vis 573 99 43-04 et conducteur d'air de refroidissement 510 20 50-01 retirés du kit de démarrage.

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf. no	Nouvelle réf.	Nom	Sauf référence	Remarque
Commande d'accélération	17	725 23 83-81	Vis EHHM	725 23 82-85	
Accessoires			Capot de protection	575 94 80-01	Retiré
Lanceur	9		Vis IHSCFMO	573 99 43-04	Retirée du kit de démarrage
Lanceur	10		Conducteur d'air de refroidissement	510 20 50-01	Retirée du kit de démarrage