

Esploso ricambi illustrato - Aggiornamento IPL



Nome del prodotto

545RX

Descrizione della modifica

1. Maggiore forza della molla per una velocità di innesto della frizione leggermente superiore.
2. Carter avviamento rinforzato per ottenere una maggiore stabilità di fissaggio della puleggia avviamento.
3. Nuova variante del kit marmitta per migliori prestazioni ad alta velocità.

Commenti

Completamente intercambiabile.

Introdotta a partire dal

Numero di serie/data	Nota
2017-02	Molla della frizione
2017-02	Complessivo dispositivo di avviamento
2017-02	Kit marmitta

Aggiornamenti IPL

Titolo pagina	Rif. n.	Nuovo codice	Nome	Codice escl.	Nota
Frizione	11	505 43 53-02	Molla della frizione	505 43 53-01	
Dispositivo di avviamento	8	502 15 77-01	Complessivo dispositivo di avviamento	523 34 30-01	
Marmitta	1	574 38 11-05	Kit marmitta	574 38 11-01	