

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Produktname(n)

555FXT

Beschreibung der Änderung

Neue Variante für geringeren Kupplungsverschleiß.

Anmerkungen

Vollständig untereinander austauschbar.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Bemerkung
2018-02	

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neue Teile-Nr.	Name	Exkl. Teilenummer	Bemerkung
Kupplung	17	586 55 33-02	Kupplungstrommel-Baugruppe.	586 55 33-01	