

# Ілюстрований список запчастин - оновлення IPL



Назва виробу(-ів)

555FXT

Опис заміни

Новий барабан зчеплення подовжує ресурс роботи зчеплення.

Коментарі

Деталі повністю взаємозамінні.

Представлено починаючи з

Серійний номер / Дата	Примітка
2018-02	

Оновлення IPL

Назва сторінки	Номер	Новий артикул	Назва	Попередній артикул	Примітка
Зчеплення	17	5865533-02	Барабан зчеплення	5865533-01	