

# Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL

Nom du/des produit(s)

**555FXT**

Description de la modification

1. La variante d'ensemble de piston -02 inclut une bague de blocage supplémentaire.
2. De nouveaux kits ont été créés. Pour plus d'informations, reportez-vous au bulletin de service B1190011A-07.

Commentaires

1. Interchangeabilité complète.
2. Voir les remarques et le bulletin de service B1190011A-07.


Introduction depuis

Numéro de série/date	Remarque
2018-12	Ensemble de piston
20191600181	Carter d'embrayage, ensemble de carter moteur, ensemble de bloc embiellé


Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf.	Nouvelle réf.	Nom	Sauf référence	Remarque
Cylindre et piston	2	576 95 48-02	Ensemble de piston	576 95 48-01	
Embrayage	1	597 51 92-02	Ensemble de carter de l'embrayage	502 49 35-06	<b>Jusqu'au numéro de série 20191600180</b> voir les images ci-dessous.
Embrayage	1	597 51 92-01	Ensemble de carter de l'embrayage	502 49 35-06	<b>À partir du numéro de série 201916000181</b> - voir les images ci-dessous.
Carter moteur	1	503 91 15-01	Ensemble de carter moteur	544 95 25-02	<b>Jusqu'au numéro de série 20191600180.</b> Le kit comprend l'ensemble de carter moteur + l'ensemble d'embrayage.
Carter moteur	13	544 95 25-03	Ensemble de carter moteur	544 95 25-02	<b>À partir du numéro de série 201916000181</b> - le kit inclut uniquement l'ensemble de carter moteur.
Bloc embiellé	1	576 79 88-03	Ensemble de bloc embiellé	576 79 88-01	<b>Jusqu'au numéro de série 20191600180.</b> Le kit comprend le bloc embiellé + l'ensemble d'embrayage.
Bloc embiellé	3	576 79 88-02	Ensemble de bloc embiellé	576 79 88-01	<b>À partir du numéro de série 201916000181</b> - le kit inclut uniquement le bloc embiellé.

502 49 35-06 :



597 51 92-01 :



597 51 92-02 :

