

# Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom du/des produit(s)

**H435 II**

## Description de la modification

1. Nous avons procédé à une nouvelle mise à jour de la courbe de calage sur le module d'allumage afin de réduire la température du moteur.
2. Nouvelles références en raison du changement de fournisseur pour les nouvelles pièces du porte-filtre, bouchon de réservoir et ventilation du réservoir de carburant.
3. Nouvelles références en raison de la dépose du sac en plastique du kit d'outils.

## Commentaires

Cette modification est entièrement interchangeable.

## Introduction depuis

Numéro de série/date	Remarque
S/n 20192200001	Valable pour le module d'allumage 579 63 88-04. Pour le reste du
S/n 20192600093	Valable pour le module d'allumage 579 63 88-04. Pour l'Amérique

## Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf.	Nouvelle référence	Nom	Sauf référence	Remarque
Système d'allumage	7	579 63 88-04	Module d'allumage	579 63 88-03	Reste disponible comme pièce de rechange.
Carburateur et Filtre à air	8	544 97 64-02	Support de filtre	544 97 64-01	Correction mineure.
Réservoir de carburant	11	522 62 00-03	Ensemble de bouchon de réservoir	522 62 00-01	Correction mineure.
	18	501 15 29-01	Reniflard du réservoir de	537 35 95-01	Correction mineure.
Accessoires	1	501 69 17-01	clé mixte	503 55 85-04	Correction mineure.