

# Ілюстрований список запчастин - оновлення IPL



Назва виробу(-ів)

**H460 Rancher**

Опис заміни

Нова свічка запалювання використовується під час виробництва у зв'язку із зменшенням витрат.

Коментарі

Деталі повністю взаємозамінні.

Представлено починаючи з

Серійний номер / Дата	Примітка
23-03-2017	

Оновлення IPL

Назва сторінки	Номер	Новий артикул	Назва	Старий артикул	Примітка
Поршень циліндра	3	577 48 40-01	Свічка запалювання HQT-1	503 23 51-08	Залишається в якості запасної частини