

Illustrerad komponentlista – IPL-uppdatering



Produktnamn

H550iBTX

Beskrivning av ändring

Ny stötfångardesign. Den nya är bara ett stycke och den gamla finns kvar för nedanstående serienummer.

Kommentarer

Obs! Du kan inte kombinera gamla och nya stötfångare. Byt båda stötfångarna samtidigt. SKU och serienummer för varje stötfångare:

- 591458501 > 967681104 upp till serienummer 20230700257, 967681103 upp till 20230700120, 967681105 upp till 20225000321
- 591458201 > 967681104 upp till serienummer 20230700257, 967681103 upp till 20230700120, 967681105 upp till 20225000321
- 531017901 > 967681104 från serienummer 20230700258, 967681103 från serienummer 20230800175
- 531016901 > 967681104 från serienummer 20230700258, 967681103 från serienummer 20230800175

Introduceras från och med

Serienummer/datum	Anmärkning
Se ovan	

IPL-uppdatering

Sidtitel	Ref. nr	Nytt art.nr	Namn	Utg. art.nr	Anmärkning
Hus	15	531 01 79-01	Vänster stötfångarramenhet		Gammal stötfångare, ref.nr 14, 15 och 16 finns kvar som reservdelar.
	12	531 01 69-01	Höger stötfångarramenhet		Gammal stötfångare, ref.nr 11, 12 och 13 finns kvar som reservdelar.