

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom des produits

522iHD60, 522iHD75, 522iHDR60

Description de la modification

Boîtier mis à jour avec une vis supplémentaire introduite pour fournir une fixation renforcée de la poignée arrière dans le boîtier. Le nouveau kit de pièces de rechange 547 79 95-01 est lancé pour le taille-haies avec les anciens boîtiers 598 36 98-01 et 598 36 99-01. Point d'arrêt de numéro de série (voir détail ci-dessous).

Commentaires

Les moitiés gauche et droite du nouveau BOÎTIER ne sont **PAS** compatibles avec les anciennes références de BOÎTIER gauche et droite.

Introduit depuis

Numéro de série/date	Remarque
Jusqu'au numéro de série 20241815762	Nouveau kit 547 79 95-01 si le client a besoin de changer l'ancien BOÎTIER gauche ou droit. REMARQUE ! Après avoir procédé au remplacement avec le nouveau kit 547 79 95-01 pour la première fois, le client pourra commander les deux nouvelles moitiés 598 36 98-03 et 598 36 99-03 individuellement.
À partir du numéro de série 20241815763	Nouveaux BOÎTIERS 598 36 98-03 et 598 36 99-03.

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf. n°	Nouvelle référence	Nom	Sauf référence	Remarque
CARTER	17	547 79 95-01	Kit de pièces de rechange ENSEMBLE BOÎTIER	598 36 98-01	Jusqu'au numéro de série 20241815762.
CARTER	17	547 79 95-01	ENSEMBLE BOÎTIER kit de pièces de rechange	598 36 99-01	Jusqu'au numéro de série 20241815762.
CARTER	1	598 36 98-03	BOÎTIER gauche		À partir du numéro de série 20241815763.
CARTER	2	598 36 99-03	BOÎTIER droit		À partir du numéro de série 20241815763.