

Illustrerad komponentlista – IPL-uppdatering



Produktnamn

550iBTX, 550iBTX BT

Beskrivning av ändring

Nytt reservdelskit behövs för PNC 967 68 11-01/-02 eftersom den gamla motorn 593 59 10-01 inte längre produceras.
Reservdelskit behövs om kunder med PNC 967 68 11-01/-02 vill byta ut motorenheten 597 11 03-02

Kommentarer

Den nya motorn 597 21 35-01 är inte kompatibel med den gamla CU 593 75 92-01

Introduceras från och med

Serienummer/datum	Anmärkning
?	-

IPL-uppdateringar

Sidtitel	Ref. nr	Nytt art.nr	Namn	Utg. art.nr	Anmärkning
Fläkt	2	547 30 65-01	MOTORENHETS KIT	597 11 03-02	Produktnummerkod 967681101, 967681102