

Varaosakuvasto (IPL) – päivitys



Tuotenimet

572XP/XPG

Muutoksen kuvaus

Kytkinkotelon kaarikahvan uusi pintarakenne. Pintarakenne ”karkea metallinen hopea” oli ennen ”metallinen hopea”.

Syy: Kytkinkotelossa sama väri kuin kampikammiossa.

Kytkinkotelon merkintä poistettu. Husqvarnan logo sisältyy kytkinkoteloon.

Kommentit

Uudet osat KYTKINKOTELOKOKOONPANO 594 90 78-02, KYTKINKOTELO 537 17 26-04 ja KYTKINKOTELOKOKOONPANO 537 33 10-07 ovat täysin vaihdettavissa.

Käytössä alkaen

Sarjanumero/päivämäärä	Huomautus
19.8.2019	KYTKINKOTELOKOKOONPANON KAARIKAHVA 594 90 78-02
19.8.2019	KYTKINKOTELO 537 17 26-04
19.8.2019	KYTKINKOTELOKOKOONPANO 537 33 10-07

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	Viitenro	Uusi osanumero	Nimi	Vanha osanumero	Huomautus
KYTKINKOTELO	1	594 90 78-02	KYTKINKOTELOKOKOONPANON KAARIKAHVA	594 90 78-01	
	2	537 17 26-04	KYTKINKOTELON KAARIKAHVA	537 17 26-03	
	4	525 88 74-02	CITXPANT-RUUVI	526 22 18-01	
	8		MERKINTÄ	537 03 38-03	
KAARIKAHVA	13	537 33 10-07	KYTKINKOTELOKOKOONPANO KAARIKAHVA	537 33 10-05	
	16	525 88 74-02	CITXPANT-RUUVI	526 22 18-01	
KAARIKAHVA, LÄMMITETTY	13	537 33 10-07	KYTKINKOTELOKOKOONPANON KAARIKAHVA	537 33 10-05	