

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

572XP/XPG

Opis zmiany

Nowy kolor zagiętego uchwyty osłony sprzęgła. Kolor srebrny metallic zastąpiono kolorem chropowaty srebrny metallic.

Przyczyna: Zastosowanie takiego samego koloru osłony sprzęgła jak kolor skrzyni korbowej.

Usunięto etykietę osłony sprzęgła. Logotyp firmy Husqvarna umieszczono na osłonie sprzęgła.

Komentarze

Nowe elementy ZESPÓŁ OSŁONY SPRZĘGŁA 594 90 78-02, OSŁONA SPRZĘGŁA 537 17 26-04 oraz ZESPÓŁ OSŁONY SPRZĘGŁA 537 33 10-07 można stosować zamiennie.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwaga
08-19-2019	ZAGIĘTY UCHWYT ZESPOŁU OSŁONY SPRZĘGŁA 594 90 78-02
08-19-2019	OSŁONA SPRZĘGŁA 537 17 26-04
08-19-2019	ZESPÓŁ OSŁONY SPRZĘGŁA 537 33 10-07

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr ref.	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwaga
OSŁONA SPRZĘGŁA	1	594 90 78-02	ZAGIĘTY UCHWYT ZESPOŁU OSŁONY SPRZĘGŁA	594 90 78-01	
	2	537 17 26-04	ZAGIĘTY UCHWYT OSŁONY SPRZĘGŁA	537 17 26-03	
	4	525 88 74-02	ŚRUBA CITXPANT	526 22 18-01	
	8		ETYKIETA	537 03 38-03	
ZAGIĘTY UCHWYT	13	537 33 10-07	ZESPÓŁ OSŁONY SPRZĘGŁA ZAGIĘTY UCHWYT	537 33 10-05	
	16	525 88 74-02	ŚRUBA CITXPANT	526 22 18-01	
PODGRZEWANY ZAGIĘTY UCHWYT	13	537 33 10-07	ZAGIĘTY UCHWYT ZESPOŁU OSŁONY SPRZĘGŁA	537 33 10-05	