

# Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

H555

Beschreibung der Änderung

1. Wir haben eine neue Kupplung, Baugruppe 589 80 90-02, mit verbesserter Verschleißbeständigkeit eingeführt.

Kommentare

Diese Änderung ist vollständig austauschbar.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung
Seriennummer 20193500305	Gültig für Kupplung, Baugruppe 589 80 90-02.

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neue Teilenr.	Name	Exkl. Teilenr.	Anmerkung
Kupplung und Öl Pumpe	1	589 80 90-02	Kupplung, Baugruppe	589 80 90-01	