

# Ilustrovaný seznam náhradních dílů – aktualizace



Název produktu

**T540XP II**

Popis změny

1. Mezi palivovou nádrží a kryt válce jsme přidali omezovač výkyvu, sada 592 61 65-02.  
Sada obsahuje: Pokyny a omezovač 592 61 65, sestava.
2. Nová sada 586 34 14-02 pro karburátor s pokyny pro vzduchovou hlavu.

Poznámky

Tato změna **není** zcela zaměnitelná. Od palivové nádrže 522 59 02-05 zcela zaměnitelná, u starších palivových nádrží je otvor pro šroub příliš úzký.

Zavedeno od



Výrobní číslo / Datum	Poznámka
V.č. 20192000001	Platí pro omezovač výkyvu 592 61 65.

Aktualizace

Nadpis stránky	Ref. č.	Nové objednací číslo dílu	Jméno	Exkl. objednáací číslo dílu	Poznámka
Kryt válce	12	592 61 65-02	Omezovač výkyvu		
Karburátor a Vzduchový filtr	9	586 34 14-02	Sestava karburátoru	591 49 53-01	
Karburátor	1	586 34 14-02	Sestava karburátoru	591 49 53-01	

# Ilustrovaný seznam náhradních dílů – aktualizace

## 1. 592 61 65-02



395 32 19-01