

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

T540XP II

Opis zmiany

1. Wprowadziliśmy zestaw ogranicznika odbicia 592 61 6-02 pomiędzy zbiornikiem paliwa i pokrywą cylindra.
Zawartość zestawu: Instrukcja i zespół ogranicznika 592 61 65.
2. Nowy zestaw 5586 34 14-02 do gaźnika z instrukcją dla głowicy napowietrznej.

Komentarze

Ta zmiana **nie jest** w pełni wymienna. W pełni wymienne od zbiornika paliwa 522 59 02-05, w przypadku starszych zbiorników paliwa otwór na śrubę jest zbyt wąski.

Wprowadzono od



Numer seryjny / data	Uwagi
Nr seryjny 20192000001	Dotyczy ogranicznika odbicia 592 61 65.

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr ref.	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwagi
Pokrywa cylindra	12	592 61 65-02	Ogranicznik odbicia		
Gaźnik i Filtr powietrza	9	586 34 14-02	Zespół gaźnika	591 49 53-01	
Gaźnik	1	586 34 14-02	Zespół gaźnika	591 49 53-01	

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL

1. 592 61 65-02



395 32 19-01