

Varaosakuvasto (IPL) – päivitys



Tuotenimet

T540XP II

Muutoksen kuvaus

- Olemme lisänneet jouston rajoittimen (sarja 592 61 65-02) polttoainesäiliön ja sylinterin kotelon väliin.
Pakkauksen sisältö: Ohje ja rajoitin 592 61 65 cpl.
- Uusi sarja 586 34 14-02 ja ohje kaasuttimelle.

Kommentit

Tämä muutos **ei ole** täysin vaihdettavissa. Täysin vaihdettavissa alkaen polttoainesäiliöstä 522 59 02-05. Vanhemmissa polttoainesäiliöissä ruuvireikä on liian pieni.

Käytössä alkaen



Sarjanumero/päivämäärä	Huomautus
Sarjanumero 20192000001	Koskee jouston rajoitinta 592 61 65.

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	Viitenro	Uusi osanumero	Nimi	Vanha osanumero	Huomautus
Sylinterikotelo	12	592 61 65-02	Jouston rajoitin		
Kaasutin ja ilmansuodatin	9	586 34 14-02	Kaasutinkokoonpano	591 49 53-01	
Kaasutin	1	586 34 14-02	Kaasutinkokoonpano	591 49 53-01	

Varaosakuvasto (IPL) – päivitys

1. 592 61 65-02



395 32 19-01