

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom des produits

H550iBTX

Description de la modification

Nouvelle conception de pare-chocs. Le nouveau pare-chocs est composé d'une seule pièce, tandis que l'ancien reste disponible pour le numéro de série figurant ci-dessous.

Commentaires

Remarque : Vous ne pouvez pas mélanger les anciens et les nouveaux pare-chocs. Remplacez tous les pare-chocs en même temps. Référence UGS et numéro de série de chaque pare-chocs :

- 591458501 > 967681104 jusqu'au numéro de série 20230700257, 967681103 jusqu'à 20230700120, 967681105 jusqu'à 20225000321
- 591458201 > 967681104 jusqu'au numéro de série 20230700257, 967681103 jusqu'à 20230700120, 967681105 jusqu'à 20225000321
- 531017901 > 967681104 à partir du numéro de série 20230700258, 967681103 à partir du numéro de série 20230800175
- 531016901 > 967681104 à partir du numéro de série 20230700258, 967681103 à partir du numéro de série 20230800175

Introduit depuis

Numéro de série/date	Remarque
Voir ci-dessus	

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf.n°	Nouvelle référence	Nom	Sauf référence	Remarque
Carter	15	531 01 79-01	Ensemble de châssis de pare-chocs gauche		Les anciens pare-chocs (réf. 14, 15 et 16) resteront disponibles comme pièces de rechange.
	12	531 01 69-01	Ensemble de châssis de pare-chocs droit		Les anciens pare-chocs (réf. 11, 12 et 13) resteront disponibles comme pièces de rechange.