

Esploso ricambi illustrato - Aggiornamento IPL



Nome del prodotto

572XP/XPG

Descrizione della modifica

Nuovo colore della maniglia a barra avvolgente del coperchio della frizione. Il color argento metallizzato grezzo era in precedenza argento metallizzato.

Motivo: Stesso colore su coperchio della frizione e carter motore.

Etichetta del coperchio della frizione rimossa. Il logo Husqvarna è incluso nel coperchio della frizione.

Commenti

I nuovi articoli COMPLESSIVO COPERCHIO FRIZIONE 594 90 78-02, COPERCHIO FRIZIONE 537 17 26-04 e COMPLESSIVO COPERCHIO FRIZIONE 537 33 10-07 sono completamente intercambiabili.

Introdotta a partire dal

Numero di serie/data	Nota
08-19-2019	MANIGLIA COMPLESSIVO COPERCHIO FRIZIONE 594 90 78-02
08-19-2019	COPERCHIO FRIZIONE 537 17 26-04
08-19-2019	COMPLESSIVO COPERCHIO FRIZIONE 537 33 10-07

Aggiornamenti IPL

Titolo pagina	Rif. n.	Nuovo codice	Nome	Codice escl.	Nota
COPERCHIO DELLA FRIZIONE	1	594 90 78-02	MANIGLIA COMPLESSIVO COPERCHIO FRIZIONE	594 90 78-01	
	2	537 17 26-04	MANIGLIA COPERCHIO FRIZIONE	537 17 26-03	
	4	525 88 74-02	VITE CITXPANT	526 22 18-01	
	8		ETICHETTA	537 03 38-03	
MANIGLIA A BARRA AVVOLGENTE	13	537 33 10-07	COMPLESSIVO COPERCHIO FRIZIONE WRAP	537 33 10-05	
	16	525 88 74-02	VITE CITXPANT	526 22 18-01	
MANIGLIA A BARRA AVVOLGENTE RISCALDATA	13	537 33 10-07	MANIGLIA COMPLESSIVO COPERCHIO FRIZIONE	537 33 10-05	