

Atualização da Lista de peças ilustrada - IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

H560XP/XPG

Descrição da alteração

1. Introduzimos uma nova embraiagem, conjunto 589 80 90-02, com um design melhorado relativamente à resistência ao desgaste.

Comentários

Esta modificação é totalmente substituível.

Introduzidos a partir de

Número de série/data	Comentário
N.º de série 20193500305	Válido para a embraiagem, conjunto 589 80 90-02.

Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref.	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Comentário
Embraiagem e óleo pump	1	589 80 90-02	Embraiagem, conjunto	589 80 90-01	