

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom du/des produit(s)

H555

Description de la modification

1. Nous avons introduit le nouvel ensemble d'embrayage 589 80 90-02. Il dispose d'une conception améliorée en termes de résistance à l'usure.

Commentaires

Cette modification est entièrement interchangeable.

Introduction depuis

Numéro de série/date	Remarque
S/n 20193500305	Valable pour l'ensemble d'embrayage 589 80 90-02.

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf.	Nouvelle réf.	Nom	Sauf référence	Remarque
Embrayage et huile pompe	1	589 80 90-02	Ensemble d'embrayage	589 80 90-01	