

# Atualização da Lista de peças ilustrada - IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

**H555**

Descrição da alteração

1. Introduzimos uma nova embraiagem, conjunto 589 80 90-02, com um design melhorado relativamente à resistência ao desgaste.

Comentários

Esta modificação é totalmente substituível.

Introduzidos a partir de

<b>Número de série/data</b>	<b>Comentário</b>
N.º de série 20193500305	Válido para a embraiagem, conjunto 589 80 90-02.

Atualizações da IPL

<b>Título da página</b>	<b>N.º de ref.</b>	<b>N.º da peça nova</b>	<b>Nome</b>	<b>N.º da peça excl.</b>	<b>Comentário</b>
Embraiagem e óleo pump	1	589 80 90-02	Embraiagem, conjunto	589 80 90-01	