

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom du/des produit(s)

536LiR

Description de la modification

Mises à jour IPL

Commentaires

Introduction depuis

Numéro de série/date	Remarque
2015100001	Nouvelle page avec pos. 1 à 9 ajoutées en raison d'une mise à jour du système électrique

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf.	Nouvelle réf.	Nom	Sauf référence	Remarque
A Coupe	5	577 01 83-03	Ensemble de carter de protection	577 01 83-02	Nouveau numéro d'article
	8	577 02 21-03	Ensemble de moteur	577 02 21-02	Nouveau numéro d'article
					Ancienne pos. 10 supprimée
B Tube	1-4				Nouvelle page. Anciennes pos. 7-10 supprimées
D Carter de batterie	2	577 00 76-02	Carter	577 00 76-01	Nouveau numéro d'article
	4	579 21 19-01	Vis	503 21 66-74	Nouveau numéro d'article
	8	585 48 00-01	Ressort	577 99 65-01	Nouveau numéro d'article
					Ancienne pos. 11 supprimée
E2 Système électrique	1-9				Nouvelle page
E1 Système électrique	6	588 21 53-01	Unité de commande	578 40 09-01	Terminé. Kit de remplacement 588 21 5 3-01
	7	577 02 21-03	Ensemble de moteur	577 02 21-02	Nouveau numéro d'article
	9	588 17 64-01	Graisse		Pièce neuve, voir SB-1500008 pour l'application
F Accessoires	2	579 29 40-02	Tête de désherbage	579 29 40-01	Nouveau numéro d'article
	3	585 51 08-01	Ensemble de carter	578 19 68-01	Nouveau numéro d'article
	8	583 89 71-01	Outil de diagnostic	581 19 23-01	Nouveau numéro d'article