

Illustrerad komponentlista – IPL-uppdatering

Produktnamn

555FX

Beskrivning av ändring

1. Kolvenhetsvariant -02 har en extra fästring.
2. Nya kit har skapats. Mer information finns i servicemeddelande B1190011A-07.

Kommentar

1. Helt utbytbar
2. Se kommentarer och servicemeddelande B1190011A-07.


Introduceras från och med

Serienummer/datum	Anmärkning
2018-12	Kolvenhet
20191600181	Kopplingskåpa, vevhusenhet, utbytesblocksenhet


IPL-uppdatering

Sidtitel	Ref. nr	Nytt art.nr	Namn	Utg. art.nr	Anmärkning
Cylinder och kolv	2	576 95 48-02	Kolvenhet	576 95 48-01	
Koppling	1	597 51 92-02	Kopplingskåpeenhet	502 49 35-06	Upp till serienummer – 20191600180 Se bilder nedan.
Koppling	1	597 51 92-01	Kopplingskåpeenhet	502 49 35-06	Från serienummer 201916000181 – Se bilder nedan.
Vevhus	1	503 91 15-01	Vevhusenhet	544 95 25-02	Upp till serienummer – 20191600180. Kitet innehåller vevhusenhet + kopplingsenhet.
Vevhus	13	544 95 25-03	Vevhusenhet	544 95 25-02	Från serienummer 201916000181 – Kitet innehåller endast vevhusenhet.
Utbytesblock	1	576 79 88-03	Utbytesblocksenhet	576 79 88-01	Upp till serienummer – 20191600180. Kitet innehåller utbytesblock + kopplingsenhet.
Utbytesblock	3	576 79 88-02	Utbytesblocksenhet	576 79 88-01	Från serienummer 201916000181 – Kitet innehåller endast utbytesblock.

502 49 35-06:



597 51 92-01:



597 51 92-02:

