

Ілюстрований список запчастин - оновлення IPL



Назва виробу(-ів)

535R

Опис заміни

Змінено прокладку циліндра. Додано три випуклості, щоб прокладка утримувалась на місці під час монтажу циліндра.

Коментарі

Деталі повністю взаємозамінні.

Представлено починаючи з

Серійний номер / Дата	Примітка
2016-04	

Оновлення IPL

Назва сторінки	Номер	Новий артикул	Назва	Старий артикул	Примітка
Поршень циліндра	7	537 33 30-02	Прокладка циліндра	537 33 30-01	