

Illustrerad komponentlista – IPL-uppdatering



Produktnamn

H435e II

Beskrivning av ändring

1. För att sänka motortemperaturen har vi gjort en uppdatering gällande tändkurvan på tändmodulen.
2. Nya artikelnummer till följd av byte av leverantör för ingående delar på filterhållaren, tanklocket och bränsletankens ventilation.
3. Nya artikelnummer till följd av borttagning av plastpåse för Verktyg, kit.

Kommentar

Ändringarna är helt utbytbara.

Introduceras från och med

Serienummer/datum	Anmärkning
Serienummer 20192200001	Gäller för tändmodul 579 63 88-04. För övriga länder
Serienummer 20192600093	Gäller för tändmodul 579 63 88-04. För Nordamerika

IPL-uppdatering

Sidtitel	Ref. nr	Nytt art.nr	Namn	Utg. art.nr	Anmärkning
Tändsystem	7	579 63 88-04	Tändmodul	579 63 88-03	Finns kvar som reservdel.
Förgasare och Luftfilter	8	544 97 64-02	Filterhållare	544 97 64-01	Mindre åtgärd.
Bränsletank	11	522 62 00-03	Tanklocksenhet	522 62 00-01	Mindre åtgärd.
	18	501 15 29-01	Bränsletankens ventilation	537 35 95-01	Mindre åtgärd.
Tillbehör	1	501 69 17-01	Kombinationsnyckel wrench	503 55 85-04	Mindre åtgärd.