

Illustrerad komponentlista – IPL-uppdatering



Produktnamn

H461

Beskrivning av ändring

Ett nytt resistortändstift läggs till i produktionen på grund av minskad kostnad.

Kommentar

Helt utbytbar.

Introduceras från och med

| Serienummer/datum | Anmärkning |
|-------------------|------------|
| 2017-03-23 | |
| | |
| | |

IPL-uppdatering

| Sidtitel | Ref. nr | Nytt art.nr | Namn | Utg. art.nr | Anmärkning |
|-------------------|---------|--------------|-----------|--------------|-------------------------|
| Cylinder och kolv | 3 | 577 48 40-01 | Tändstift | 503 23 51-08 | Kvarstår som reservdel. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |