

# Illustrerad komponentlista – IPL-uppdatering



Produktnamn

**545 Mark II och 545G Mark II**

Beskrivning av ändring

Nytt nållager 599 53 15-01 och nytt reservdelskit 596 21 83-03

Kommentar

Artikeln är helt utbytbar

Introduceras från och med

<b>Serienummer/datum</b>	<b>Anmärkning</b>
Serienummer 20224400841	Nållager 599 53 15-01

IPL-uppdatering

<b>Sidtitel</b>	<b>Ref. nr</b>	<b>Nytt art.nr</b>	<b>Namn</b>	<b>Utg. art. nr</b>	<b>Anmärkning</b>
Koppling och oljepump	5	599 53 15-01	Nållager	503 25 52-01	
Koppling och oljepump	3	596 21 83-03	Kopplingstrumenhet	596 21 83-02	