

Illustrated part list IPL update

Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Produktnamn

545 Mark II/545G Mark II

Beskrivning av ändring

Ny förbättrad variant av torsionsfjädersn 582 64 49-02 för montering av ny drivning och nytt linhjul

Kommentarer

Torsionsfjädersn 582 64 49-02 är helt utbytbar.

Linhjulet är inte utbytbar. Därför erbjuder vi ett nytt linhjuls-kit för att förbättra hållbarheten och vi tar bort linhjulet 582 50 32-02 och drivningen 582 50 31-02 som enskilda delar.

Introduceras från och med

Serienummer/datum	Anmärkning
2202000087	

IPL-uppdateringar

Sidtitel	Ref. nr	Nytt art.nr	Namn	Utg. art.nr	Anmärkning
Startmotor	3		Linhjul	582 50 32-02	
Startmotor	7	596 23 05-02	Startenhet	596 23 05-01	
Startmotor	14		Drivning	582 50 31-02	
Startmotor	15	599 28 92-02	Linhjul	599 28 92-01	
Startmotor	13	582 64 49-02	Torsionsfjädersn	582 64 49-01	