

Esploso ricambi illustrato - Aggiornamento IPL



Nome del prodotto

545 Mark II, 545G Mark II

Descrizione della modifica

1. Nuovo ricambio, 595 94 50-02 Monoblocco introdotto.
2. Carburatore - Pagina Dettagli: chiarito, ridisegnato. Pagina carburatore e filtro dell'aria: chiarito, ridisegnato.

Commenti

--

Introdotta a partire dal

Numero di serie/data	Nota

Aggiornamenti IPL

Titolo pagina	Rif. n.	Nuovo codice	Nome	Codice escl.	Nota
MONOBLOCCO	1	595 94 50-02	Monoblocco		