

# Varaosakuvasto (IPL) – päivitys



Tuotenimet

545 Mark II, 545G Mark II

Muutoksen kuvaus

1. Uusi varaosa, 595 94 50-02 lyhyt lohko, lisätty.
2. Kaasuttimen tiedot -sivu: Tarkennettu, suunniteltu uudelleen.  
Kaasutin ja ilmansuodatin -sivu: Tarkennettu, suunniteltu uudelleen.

Kommentit

Käytössä alkaen

Sarjanumero/päivämäärä	Huomautus

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	Viitenro	Uusi osanumero	Nimi	Vanha osanumero	Huomautus
LYHYT LOHKO	1	595 94 50-02	LYHYT LOHKO		