

Varaosakuvasto (IPL) – päivitys

Tuotenimet

545RXT

Muutoksen kuvaus

Muovisella kulutussuojalla varustettu jousitus kuluu liian nopeasti loppuun. Nyt on saatavilla ruostumattomasta teräksestä valmistettu suojalevy. Levy on kiinnitetty jousitukseen teipillä. Lue ohjeet huoltotiedotteesta.

Kommentit

Yhteensopiva vanhempien mallien kanssa

Käytössä alkaen

Sarjanumero / päivämäärä	Huomautus
2016-08	Jousitus ja suojalevy

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	Viite nro	Uusi osanumero	Nimi	Vanha osanumero	Huomautus
Jousitus	12	581 97 90-03	Jousitus	581 97 90-01	Katso alla oleva kuva.
Jousitus	32	501 01 55-01	Suojalevy	586 20 27-01	

581 97 90-01



581 97 90-03

